

# ALERTAS Y LLAMADOS A REVISIÓN

## NISSAN MEXICANA S. A. DE C. V.



detectó que en el modelo Magnite versión Advance, al activar las luces altas se genera una sobrecorriente en el conector de los faros, lo que provoca un sobrecalentamiento. El uso prolongado de estas luces podría derretir el conector, lo que causaría que los faros dejen de funcionar.

Consulta el llamado a revisión **100/2025** completo en



Unidades involucradas

**6 877**

Modelo

- MAGNITE 2025

Solución

Se reconfigurará el módulo IPDM y se cambiarán los conectores de los faros izquierdo y derecho, sin costo para las personas consumidoras.

### Acciones

- Nissan contactará a las personas consumidoras para notificarles el llamado a revisión por medio de llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto (SMS) o cartas a domicilio. Dependiendo del tipo de datos de contacto con los que se cuente.
- Se dará a conocer el llamado a revisión en la liga directa <https://www.nissan.com.mx/duenos-nissan/respaldo-nissan/llamados-a-revision.html> y en su sitio oficial <https://www.nissan.com.mx/>
- Tras el contacto vía *call center*, las personas consumidoras podrán acudir de inmediato a la red de distribuidores autorizados NISSAN en todo el territorio nacional para realizar la corrección.
- Si un vehículo Magnite versión Advance ingresa a servicio en alguno de los distribuidores autorizados Nissan por cualquier otro motivo, se verificará si requiere la aplicación de la contra-medida.

### Medios de contacto



Distribuidores autorizados

Sitio oficial: <https://www.nissan.com.mx/>  
Liga directa:

<https://www.nissan.com.mx/duenos-nissan/respaldo-nissan/llamados-a-revision.html>

☎ 800 9 NISSAN (647 726) opción 6

✉ [contacto.nissan@nissan.com.mx](mailto:contacto.nissan@nissan.com.mx)



Consulta el histórico de las alertas y llamados a revisión emitidos por la Profeco: [gob.mx/profeco/articulos/alertas-al-consumidor-35310?state=published](https://gob.mx/profeco/articulos/alertas-al-consumidor-35310?state=published)

La Procuraduría Federal del Consumidor, en coordinación con VOLVO CAR MÉXICO S. A. DE C. V., POLARIS SALES MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V. y FORD MOTOR COMPANY, S. A. DE C. V. informa sobre el llamado a revisión de los siguientes productos:

**VOLVO**

Empresa:  
**VOLVO CAR MÉXICO S. A. DE C. V.**



Llamado a revisión: 92/2025

Modelos:  
Híbridos enchufables XC60 y XC90; eléctricos XC40 y C40 2025

**CANTIDAD:**  
**345 unidades**

**VIGENCIA:**  
31 de diciembre de 2055

**RIESGO:**  
El mecanismo de frenado podría desactivarse temporalmente tras descender una pendiente. Esto ocurre en modo "B" para vehículos híbridos enchufables y con uso del sistema *One Pedal Drive* activado en los vehículos eléctricos.

**CONTRAMEDIDA:**  
Se actualizará el *software* vía remota (OTA) o mediante cita con los distribuidores autorizados, sin costo alguno para las personas consumidoras.

**MEDIOS DE CONTACTO:**

- Distribuidores autorizados <https://volvocars.mx/dealers/distribuidores>
- Sitio oficial: <https://www.volvocars.com/mx/>
- Liga directa: <https://www.volvocars.com/mx/l/recall/>
- Correo electrónico: [volvocars@volvocars.com](mailto:volvocars@volvocars.com)
- Teléfono: 800 968 6586

**Indian**  
MOTORCYCLE

Empresa:  
**POLARIS SALES MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V.**



Llamado a revisión: 130/2025

Modelos:  
Scout y Scout Sixty 2025

**CANTIDAD:**  
**530 unidades**

**RIESGO:**  
Es posible que en algunos de los vehículos se indique una marcha incorrecta.

**CONTRAMEDIDA:**  
POLARIS SALES MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V. cubrirá el costo total que se genere por la mano de obra de la remoción o instalación de los componentes requeridos.

**MEDIOS DE CONTACTO:**

- Sitio web: [www.polarismexico.com](http://www.polarismexico.com)
- Liga directa: Off-Road Vehicle Recalls - VIN Search | Polaris Estados Unidos
- Jorge Espinoza  
Correo electrónico: [jorge.espinoza@polaris.com](mailto:jorge.espinoza@polaris.com)  
Teléfono: 442 824 2697
- Rogelio Ruiz  
Correo: [rogelio.ruiz@polaris.com](mailto:rogelio.ruiz@polaris.com)  
Teléfono: 811 646 8821

**Ford**

Empresa:  
**FORD MOTOR COMPANY, S. A. DE C. V.**



Llamado a revisión: 139/2025

Modelos:  
BRONCO SPORT 2021 a 2023

**CANTIDAD:**  
**781 unidades**

**RIESGO:**  
Existe la posibilidad de que un inyector de combustible de alta presión se agriete, lo que podría provocar acumulación de combustible en la parte superior del motor.

**CONTRAMEDIDA:**  
Ford Motor Company, S. A. de C. V. autorizó a sus distribuidores a inspeccionar el vehículo y, de ser necesario, actualizar el *software* sin costo alguno para las personas consumidoras.

**MEDIOS DE CONTACTO:**

- Distribuidores autorizados
- Sitio web: <https://www.ford.mx/>
- Liga directa: <https://www.ford.mx/mi-ord/llamado-revision/>
- Correo electrónico: [atnclien@ford.com](mailto:atnclien@ford.com)
- Teléfono: 800 713 8466